

煤炭国重安全检查情况通报（2022/12/08）

2022年12月08日，煤炭资源与安全开采国家重点实验室党委书记黄炳香、党委行政副主任范军、学术副主任许兴亮、科研副主任周伟、办公室主任刘红岗、办公室老师宋雨、赵正佳、实验中心主任张少华、实验中心老师宋万新、关明亮、高杰、徐爱民、钱晓晨，共同对矿业科学中心各实验室进行了安全大检查。检查结果及整改要求如下（详见附件）。

请存在相关隐患问题的实验室负责人积极配合，做好整改工作。



附件：煤炭国重实验室安全检查问题隐患汇总表

煤炭资源与安全开采国家重点实验室

2022年12月08日

煤炭国重实验室安全检查问题隐患汇总表

序号	房间号	存在问题	整改要求
1	B112	使用大功率电器（油汀） 	实验楼内禁止使用大功率电器
2	实验大厅	张农老师实验材料需要规整 	及时清理、整理实验材料
3	东平房-6	1. 实验排水随意排放； 2. 实验室内木头等可燃物需及时处理； 3. 实验室及时规整，保持整洁 	注意冬天实验排水用容器收纳处理，道路上容易结冰造成安全隐患；实验室危险，避免可燃物堆放；及时清理、整理实验室
4	东平房-6（南）	化学药剂摆放凌乱，使用不合规； 	建议每个实验应该做到： （1）负责人清晰；（2）开始时间、截止时间清晰；（3）实验人、审批人、安全负责人清晰。

序号	房间号	存在问题	整改要求
5	东平房-5	1. 插排落地，老旧插排更换新国标； 2. 门口大桶挂标（化工用品规范）。  	注意用电安全，插排禁止落地。老旧插排一定要更换；实验室所有容器应当贴明标签
6	东平房-3	门口仪器架子上石头、钢筋需要处理  	仪器高大，仪器上放置石头、钢筋等物品易掉落，造成安全隐患
7	东平房-2	门口实验仪器内液体不明（需贴标，标明液体内容）  	实验室所有存有液体的容器应当贴明标签
8	B328	实验过程中养护箱工作未登记  	实验仪器使用必须及时记录
9	B211-2	插排更换新国标 	注意用电安全，插排更换新国标

整理：刘红岗 宋雨 赵正佳

审核：许兴亮